

ตัวอย่างที่ 5 เมื่นการวัดอุณหภูมิแล้วนำไปแสดงผลค่าท่าน้าอ PC โดยใช้ชิปของบริษัท Dallas Semiconductor เบอร์ DS1620 ซึ่งไอซีเป็นรุ่นสามารถวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -55 °C ถึง +125 °C โดยมีความละเอียด 0.5 °C และสามารถทำงานเป็น Thermostat ได้ด้วย แต่ในตัวอย่างนี้จะเป็นการวัดอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง +125 °C เท่านั้น รายละเอียดของไอซีเบอร์รุ่นนี้จาก WWW.DALSEMI.COM หรือใน CD-ROM ของ ETT

## 'EXAMPLE 5 (EX5.BSX)

```
RST con 2      ' Pin2 ==> RST
CLK con 1      ' Pin1 ==> CLK
DAT con 0      ' Pin0 <==> DQ
TEMP var word   ' Temperature buffer
DTEMP var nib
DF var bit     ' Decimal temperature flag
***** Program start here *****
low RST          ' Deactivate DS1620
high CLK          ' Put clock in starting state
pause 100
gosub SETCONFIG
LOOP:    ***** MAIN LOOP *****
    pause 1000      ' wait 1 Sec for conversion time
    gosub GETTEMP
    gosub DISPLAY
    goto LOOP
GETTEMP: ***** READ TEMPERATURE SUBROUTINE *****
    high RST          ' Activate DS1620
    shiftout DAT,CLK,lsbfir,$AA]  ' Read temp command($AA)
    shiftin DAT,CLK,lsbpri,[TEMP$9] ' TEMP = Temperature
    low RST
    DF=TEMP & 1        ' MASK 0.5 °C bit
    TEMP=TEMP & $00FF    ' MASK for positive temperature only
    TEMP=TEMP >> 1       ' TEMP = XXXX XXXX.DF
    if DF=1 then DT05
        DTEMP=0          ' 0.0 °C
    return
DT05:
    DTEMP=5            ' 0.5 °C
Return
```

มีต่อหน้า 28

